

Prowadząca : Krystyna Rutkowska

Zawód : Krawiec

Jednostka lekcyjna : 3h dn. 19.03.2021r. - piątek

Przedmiot : Techniki wytwarzania odzieży

Temat : Maszyny i urządzenia prasownicze

1. Charakterystyka prasowania, rodzaje prasowania
2. Rodzaje żelazek – budowa żelazka elektrycznego oraz wyposażenie i przyrządy stanowiska do prasowania ręcznym żelazkiem elektrycznym
3. Maszyny prasownicze - prasy ; rodzaje, działanie, napędy.

Materiały tematyczne :

> w formie pisemnej

> str. 256 - 265 Napędy maszyn odzieżowych !!! (rysunki)

> str. 238 - 255 (pozostałe ważne)

> str. 283 - 290 Ogólne wskazówki usuwania przyczyn wadliwej pracy maszyn szwalniczych

> oraz jedna strona dodatkowa, przedstawiająca rysunki regulacji ścięgu

- a) ścięg prawidłowy - b), c) ścięg nieprawidłowy – bywa w testach

Literatura zawodowa : „Maszyny i urządzenia w przemyśle odzieżowym” - Bogusław Białczak
/ warto zaopatrzyć się w tę książkę

Zadanie :

1. Napisz co uzyskujemy w wyniku prasowania
2. Znaczenie terminu – relaksacja
3. Poddanie tkaniny działaniu wilgoci może nastąpić przez :
4. Znaczenie terminu - dekatyzacja

Termin oddania pracy : **do 19.03.2021r.**

T. Maszyny i urządzenia prasownicze.

3x3500

Prasowanie określane jest również terminem dośrodkowo parowo-ciepłota.

-1-
1a

Def. Prasowanie to działanie temperatury, ciężaru złożnika i wilgoci na materiał w celu wygięcia i utrwalenia kształtu wyrobu odzieżowego lub elementu odzieży.

~ Podczas / Pod działaniem wysokiej temperatury i wilgoci następuje odwrócenie krystalicznych związków między włóknami tkaniny i zwiększenie podatności tkaniny na odkształcanie

W wyniku prasowania uzyskuje się:

- wymagana formę odzieży; - wygięcie powierzchni (usunięcie nierówności, zmaszcz. itp.)
- zmniejszenie zgrubień tkaniny (np. rozprasowanie szwów i zaszepek; zaprasowanie fałd i dogłębnie)
- zmniejszenie kurczliwości tkaniny; - usunięcie nieporządkowanego polysku na powierzchni tkan

Rodzaje prasowania:

Prasowanie ręczne (złożnik) / ręczne, zastosowanie np. w produkcji jednostkowej

na sucho -

na mokro

zwiększenie materiału; ze pomocą zaprawki

na sucho - prasuje się tkaniny z włókien naturalnych i syntetycznych oraz bawełny. Formy nadawane odzieży przez prasowanie najlepiej utrzymują się w wyrobach z tkanin wełnianych i lamy, znacznie gorzej w wyrobach jedwabnych, bawełnianych lub lnianych.

Ograniczenie trwałości rezultatów prasowania jest spowodowane zjawiskiem tzw. relaksacji w wyniku której włókno z biegiem czasu powraca do stanu pierwotnego (czyli przed prasowaniem)

Dobre utrzymanie wyprasowanych form odzieży zależy (z dużym stopniem) od: doboru właściwych parametrów prasowania (zwłaszcza dobrego temp. prasowania) i od dobrego osuszenia prasowanych powierzchni. → Osuszenie opóźnia proces relaksacji

Szczególным rodzajem prasowania jest tzw. dekatyzowanie - usunięcie kurczliwości tkaniny na skutek działania wilgoci (zwykle w zaku. prężym włókienniczo), w zakładach odzieżowych stosowane w szczególności przy produkcji i wstawos

na metoro

- pranie nie tkaniny włókienne, włóknopodobne, jedwabie naturalne.
i tkaniny linoie. ^{na}

Podobanie tkaniny dobitaniu wilgoci moie nastapić przez:

- zwilżenie bezpośrednie - np. ze pomocą spryskiwacza, lub pechella
- zwilżenie pośrednie - ze pomocą zapozraczki
- napanowanie - w wyniku tzw. drobki parowo - cieplnej.

Prasowanie mechaniczne (prasy prasowalnicze) / stosowane w przemyśle odzieżowym / przy serżymy prod. odzieży - systemem konfekcyjnym.

Naparamywanie tkanin (dekalkozowanie - wykuczanie)

Prasowanie mechaniczne trwa znacznie krócej niż prasowanie ręczne i pozwala na zwiększenie wydajności prasowania przy zmniejszonym stanie zatrudnienia.

bo urządzenia prasowalnicze należą między innymi - żelazko, parowe i żelazko elektryczno-parowe. Ogrzewanie żelazek parowych polega na zainstalowaniu urządzeń wytwarzających, doprowadzających i odprowadzających parę wodną.

Żelazka elektryczno-parowe ogrzewają się podobnie jak parowe ale posiadają urządzenia do dodatkowego źródła ciepła elektrycznego. Służą one przede wszystkim do prasowania odzieży lekkiej i ciężkiej.

I ŻELAZKA RĘCZNE

Żelazka ręczne - które są podstawowym narzędziem służącym do prasowania odzieży w pracowniach miarowo-unięgowych i mniejszych zakładach przemysłu odzieżowego

Rodzaje żelazek: ● elektryczne; ● elektryczno-parowe; ● parowe.

Budowa żelazka elektrycznego: 1) rączka wyprofilowana metalowa podtara, zwana stopą prasującą, element grzewczy

+ dys. 238, szczegół budowy

2) uchwyt (rączka)

3) Wtyczka (przewód elektryczny, zakończony wtyczką).

Obecnie szerokie zastosowanie znajdują żelazka elektryczne z termoregulatorami. → Regulator temperatury jest nośnikiem przewodnika ciepła, nastawie się go na izolowanie temperatury. (i opiera się na różnicy rozszerzalności cieplnej dwóch metali.) regulator posiada samoczynne wyłączenie i włączenie dopływu prądu gdy temperatura żelazka jest za wysoka lub za niska przy konstantnej nastawionej temperaturze.



Żelazka z termotatem często wyposażone są w urządzenie umożliwiające parowanie lub spryskiwanie prasowanych miejsc, w celu zwiększenia nawilżenia.

Nyposażenie stanowiska do prasowania ręcznym żelazkiem elektrycznym.

- stół wyłożony prasowniczym (lub deska do prasowania),
- podstawa pod żelazko - zamocowane do stołu. (powinno być)
- zbiornik z wodą do zwilżania zaparkaszi (też powinien być zamocowany do stołu)
- spryskiwacz, pędzelek, oraz ~~inne~~ przyrządy pomocnicze. Ważniejsze prasowanie trudno dostępnych elementów np. rozprasowywanie szwów i zakładki, prasowanie wyłóżki (wyłóżki) itp.

Przyrządy:

-3-

Przykłady: m.in. poduszki różnego kształtu (do prasowania) na podstawkach
różne rekwizyty prasownicze,
prasulce  
rekwizyty na podstawkę,

✓ Rodzaje prasowania w zależności od potrzeb

- wprasowywanie - wdamie, zmniejszenie powierzchni
- przyprasowanie - zmniejszenie grubości elementu i utrwalenie jego kształtu.
- rozprasowanie - rozłożenie na płasko zsztywnionych szwów lub zaszerepek i utrwalenie
- zapasowanie - utrwalenie włożonego szwu, fałdy, obrotu, kraśniczki przy spoiniach, tzw. kantów itp.

dekatyzowanie - działanie wysokiej temperatury i wilgoci na tkaninę, aby nie kurczyła się w dalszej obróbce i użytkowaniu.
Wnależy to, że tkaninę dekatyzuje się przed krojeniem. tzw. pranie przez obrotowe zmierną zaparkę (w wodzie)

Dekatyzowanie może być chemiczne i mechaniczne → przeznaczona przy praniu masowej produkcji odzieży.
np. wełnę → namija się na metalowe walce o skierowanej powierzchni i poddaje się działaniu pary wodnej. / w praniu /

np. tkaniny lekkie i przeznaczone do bezpośredniego prania:
jak - bawełna, jedwab itp. zanurza się w gorącej wodzie, myje się i wieszka do podsuszenia, a jest nie wilgotna (tk) pranie w kierunku czołowy, aż do całkowitego jej wysuszenia!

zaleca się unikanie - może ilość /

- odprasowanie
- sprasowanie
- przeprasowanie
- naprasowanie
- prepraszowanie
- odparowanie

!!! Kolejność prasowania gotowego wyrobu odzieżowego na górnej części ciała.

1. Przeprasowanie kołnierza po lewej stronie i po prawej stronie.
2. Mankiety, rękawy i pachy ^{spoinowej} od wewnętrznej strony - nie robimy kantów
3. Tył
4. Przód i szyja
5. Złotym wygładzenie kołnierza / najpierw elementy małe np. zaszerepki potem większe i duże /

Po wyprasowaniu wieszamy, zapinając bliżej na wieszakach niż kołnierza.

Technique prasowanie różnego rodzaju włókien, tkanin, dzianin i odzieży. - 4 -

Włókno to zależność od pochodzenia w różny sposób reaguje na wysoki ciepło i wilgoć. (i tak)

Włókno pochodzenia roślinnego są odporne na działanie wilgoci pary, wysokiej temperatury i nie zmieniają pod wpływem tych czynników swoich właściwości fizycznych.

Włókna pochodzenia zwierzęcego np. wełna, są wrażliwe na działanie pary, i wysokiej temperatury, i pod ich wpływem kurczą się i tracą swoje właściwości.

Włókna z jedwabiu naturalnego, są mało wrażliwe. (na wilg., działanie pary, wys. temper.)

Włókna syntetyczne, są szczególnie wrażliwe na działanie pary i wysokiej temperatury, pod ich wpływem, topią się.

! Temperature tkanin prasowanie poszczególnych tkanin winno być dostosowane do właściwości surowca, z którego dane tkanina jest wykonana

Wyroby z ciężkich włókien syntetycznych można nie prasować lub lekko preprasować, słabo naprężym żelazkiem przez cienkie płótno.

Tkaniny barwione i lniane, prasuje się lekko wilgotne, bezpośrednio po prawej stronie (!Pr)

Wyroby jedwabne prasuje się na sucho, po lewej stronie (!L) jeżeli jedwab nie trudne do umiarkowanego rozpięcia lub potępi, należy go zwilżyć i potrzymać nad parą, przez jakiś czas, i dopiero potem prasować lekkim żelazkiem.

Tkaniny z jedwabiu sztucznego prasuje się po stronie lewej (!L) mogą zmienić kolor. Nie zwilżamy już wodą, gdyż powstaje na nich plama.

Tkaniny wełniane prasuje się po stronie lewej (!L) (Pr) i prawej przez mokrą zaparzałkę, gorzajm i użłaim żelazkiem. Tkanin tych nie należy zbyt dosuszać, mogą powstać wyswiecenia. Jeżeli już powstało wyswiecenie, to metodą mokrą zaparzałkę i odparowujemy dotykając ciepłym żelazkiem.

Aksamity i plusze prasuje się na szrotce (pr. strony tkaniny do szrotki) a po lewej stronie prasujemy przez zwilżoną zaparzałkę (nie przysuszać ich wodą)

Helwety - prasuje się gorącym żelazkiem. po stronie lewej! na myśleciek kości.
 - po uprzednim zwilżeniu. Przygniatający wóś podłaz
 prasowanie możliwe podwiesić przez szrotkowanie pod
 o miejsce wypięcone żelazkiem. należą podtrzymać
 wod parą i potrzeb delikatnie
 szrotować.

Prasowanie elamy - prasow. żelazkiem ciepłym 190°C. a temper. najlepsza
 to 160°C. - wysze topią tk.

Ełanę i inne tkaniny z włókien syntetycznych najlepiej prasować
 żelazkiem z termoregulatorem.

Tkaniny i okrycia włókniane laminowane przez rozpuszczenie w temper. 170°C.
 onyżując po stronie prawej (P)

Prasowanie po stronie lewej, czyli po piencie bez izolacji, czyli
 bez żadnej rozpuszczenia, powoduje stopienie piaski.

Włochy włókniste laminowane pianką poliuretanową
 w temper. 150 - 170°C.

Prasowanie szarych i zielonych - mają zniechęcenie dekoracyjne,
 wymagają dłużej umiejętności
 stosuje się technikę prasowania tzw.
 15 powietrzem (muszenie).
 lub na krawędzi żelazka.

Wyróżniamy prasowanie :

- w czasie szycia poszer. elementów odcięty i wykonywanie według technologi.
 (15 przepięcie → międkoproszynne)
- końcowe, ma wpływ na estetyczny wygląd użytego wyrobu.

Żelazko elektryczne :

- * masa - 1,5 - 3,5 kg → żelazko cięższe - stosowane do ^{prasowania} białyny i odzież lekkiej
 -" ciężkie - przeznaczone do prasowania ubiorów i okryć
 ciężkich (panta, płaszcze, kostiumy, ubrania).
- * moc - wynosi 400 - 1000 W (Watt)
- * szerokość stopy ~~190 - 260 mm~~ 100 - 110 mm
- * długość stopy 190 - 260 mm.


Instalacja elektryczna żelazek elektrycznych jest wykonana w klasie I, wymagającej zabezpieczenia przed możliwością porażenia prądem.

Żelazko elektryczne - parowe - jego budowa zbliżona do budowy żelazka elekt.

żeln. mają elektryczne elementy grzejne, ale dodatkowo umożliwiają doprowadzenie pary wodnej do żelazka. Para natomiast dociera do labiryntowego układu kanałów w stopie żelazka i tu następuje dodatkowe przegranie (ominięcie). W stopie żelazka wykonane są szczeliny (otworki), przez które para wodna przedostaje się do niezwężonej i przenika do prasowanego elementu odzieży. Dzięki naporowaniu następuje zwilżenie tkaniny co → umożliwia sprawne dokonanie operacji prasowania.

Stanowisko prasownicze wyposażone w żelazko elektryczne - parowe posiada :

- 1) stół wyposażony w płytę prasowniczą ogzewaną parą.
 Płyta ta wyposażona jest siatką i obciążnikiem wodnym podtelnym. z prawej strony znajduje się podłazka na żelazko, urządzenie próżniowe powodujące odsysanie -
 - poprzez płytę prasowniczą - pary wodnej z prasowanej odzieży (szybkim! ominięciem) oraz utrwalenie jej formy i gładkości powierzchni.
- 2) 1 Rep. w. żelazka firmy Hoffman : zdjęcie.
- 2) 1 Rep. " " " stanowisko prasownicze z dwoma żelazkami elekt-parowymi jest wyposażone w jeden wspólny mały kocioł parowy, służący do wyksztalcenia pary.



!! Włazanie ogzewania parowego płyty stanowiska i urządzenie próżniowe odbywa się za pomocą pedałów moźnych.

Wygląd żelazka elekt-parowego, podobny do zwykłych żelazek elektrycznych. ale ma

- * szerszą stopę - 200 mm.
- * masa w. żelazka 2,5 - 6,5 kg
- * moc 1000 W (Watt)
- * **zapotrzebowanie pary 12 kg/h**
- * ciśnienie doprowadzanej pary minimum 0,2 MPa (miejscowość)

-7-

Żelazko parowe - ogrzewane parą wodną. Para doprowadzona do wnętrza żelazka ogrzewa stopę prasującą.

Zasadniczymi elementami żelazka parowego są: korpus 1; zawór 2; rękojeść 3; dźwignia naparowywania 4;

Rys. nr. 242

Dźwignia służy do otwierania zaworu i wypuszczenia pary z komory grzejnej do komory naparowywania, skąd para przez otwory w stopie żelazka dostaje się na prasowany element.

- * masa żelazka 5,2 kg
- * ciśnienie pary grzejnej do 0,5 MPa (mego pastela)
- * temperatura prasowania 120 - 150 °C

PRASU

II MASZYNY PRASOWALNICZE - stosow. w zakładach przem. odzieżowego zwane prasami. Ich stosowanie zmniejsza pracochłonność operacji prasowniczych i ułatwia ich wykonanie.

Pracowanie pras polega na wzajemnym dociśnięciu dwóch płyt (poduszek) prasowniczych, między którymi znajduje się prasowany element odzieżowy.

Rodzaje pras: 1) prasy parowe; 2) elektryczne; 3) elektryczno-parowe.

Obrotanie prasy parowej obejmuje:

- naparowanie prasowanej odzieży,
- wywołanie wyżej temperatury
- dociśnięcie w celu nadania prasowanej odzieży odpowiedniej formy i gładkości powierzchni
- odsysanie pary w celu osuszenia prasowanej odzieży.

Rys. 243. Schemat obrotanie prasy parowej - budowa III

Obrotanie prasy parowej - rozłożenie prasowanej odzieży na dolnej płycie prasy, opuszczenie górnej płyty prasowniczej, ^{naparowanie} naparowanie, prasowanie, odsysanie pary z prasowanej odzieży, podniesienie górnej płyty prasowniczej, zdjęcie wyprasowanej odzieży z prasy. Układ obu płyt jest dostosowany do formy prasowanego elementu, a siła dociśnięcia górnej płyty jest regulowana zależnie od wymagan. Obie płyty ogrzewane są przez dopływającą przewodami

Para doprowadzona do komory górnej (przejmij 4) służy do nagrzewania płyty, natomiast para w komorze pomocniczej 3, do naparowywania prasowanego elementu odzieży.

1) Wyhotowanie i zwalnianie docisku płyty górnej oraz wtarcanie i wytarcanie urządzenia odsysającego dokonuje się pedałami nożnymi lub dźwigniami ręcznymi

Podział

Prasy w zależności od przeznaczenia dzieli się na:

- prasy specjalne - do ściśle określonych operacji prasowalniczych

Prasy ubraniowe uniwersalne wyposażone są w wymienną

- prasy uniwersalne - do określonego zakresu robót np. prasy ubraniowe.

Prasy uniwersalne - do określonego zakresu robót np. prasy ubraniowe. Są to płyty do prasowania spodni, marynarek, kamierzy, nitygosis. Rys. 12-7 str. 245. 11

Prasy specjalne mają zastosowanie w większej produkcji mają formy płyt dostosowane na stoje do wykonywania określonych operacji prasowalniczych.

Nowoczesne konstrukcje pras mają najczęściej napędy pneumatyczne sterowane elektrycznie przy szeroko rozwiniętej automatyzacji

Automatyczne sterowanie przebiegiem operacji prasowania obrotu

Zaczyna się wtarcaniem prasy po rozłożeniu prasowanej odzieży na dolnej płycie prasulcowej i kończy samoczynnym wytarciem po podniesieniu górnej płyty prasulcowej. Tak więc cały cykl prasowania zostaje zautomatyzowany przy zapewnieniu prawidłowej kolejności następstwa czynności i określonego czasu ich trwania.

Prasy parowe → zastosowanie → szerokie → odzież ciężkiej i średniej (np. w produkcji płas, prasung, kostiumów, ubrań męskich)

* ciśnienie doprowadzenia do prasy pary wodnej wynosi $0,6 \div 0,7 \text{ MPa}$ (męże pastale)

* temperatura pary $160 \div 165^\circ \text{C}$.

* temperatura płyt prasulcowych jest o 10°C niższe

! Rys. 12-2 str. 244 Zależności między ciśnieniem a temperaturą pary wodnej TABELA!

8 -
12 Prasny elektryczne - budowa podobna do budowy pras parowych.
z jedyną różnicą \rightarrow w przypadku pras elektrycznych, ogrzewanie
płyty prasunkowych odbywa się na skutek ohmicznego
podobnie jak w prasie parowej. Można osiągnąć wyższą temperaturę prasowania (do 250°C),
jednak bez możliwości naparowywania odzieży

dwie płyty:
dolnej \rightarrow nie należy zwilżać wyrobów odzieży. dokonuje się za pomocą spryskiwacza.
ultradźwięk np. mankiety
górną / prasunkową Kształty płyt prasunkowych (pras elektr) - podobnie jak pras parowych,
mogą być różne, zarówno. (też) uniwersalne, jak i specjalne,
dostosowane do różnych form prasowanych elementów odzieży.

Również dwie płyty prasunkowe. Płyta górna wypełniona olejem, olej stanowi
jest czynnikiem ciepła przekazyującym ciepło na powierzchnię prasującą.

Natomiast \rightarrow olej jest podgrzewany za pomocą grzałek elektrycznych
również dwóch ^{filcowe} płyty dolnej podgrzewane grzałkami.

Ohmiczne prasny elektrycznej polega na: umieszczenie i dociśnięcie płyty dolnej
do płyty górnej.

np. Mankiety przed prasowaniem są zwilżane wodą z pistoletu
mowilającego, zamontowanego na korpusie prasny.

- * maksymalna temperatura prasowania wynosi 160°C, +
- * czas prasowania 5 ÷ 10 s. (sekund).

Rys. 12-8 str. 246

ad 3 Prasę elektryczno-parową - budowa ich dostosowana do ogrzewania głównych płyt - 9a

prasilcowych prądem elektrycznym lub parą wodną.

głównie płyty prasujące mają tylko ogrzewanie parowe,

Rys. 12-9 str. 247 → (w uniwersalnej tezi) z możliwością naprawy i wymiany prasowanych wyrobów.

Kocioł do wytwarzania pary - ogrzewany elektrycznie

urządzenie jest zbudowany w korpus podstawy prasy. odsysające (próżniowe) działanie przez ~~przez~~ dolną płytę prasującą.

Sterowanie pracy prasy odbywa się automatycznie. - ze względu na możliwość dokładnego nastawiania temperatury i czasu trwania (określonych trybów)

dostosowanie również przy 15 technice klejenia odzieży, ze względu na ogrzewanie elektryczne górnej płyty prasującej - oraz w odzieży ciężkiej (denim) i cięższej (bawełna, wełna).

- * siła robocza mechaniczna prasy wynosi ok. 2 kN (kilonewtonów) i więcej (bawełna, wełna) a także do prasowania wyrobów obciążeniowych!
- * temperatura regulowana wynosi 80 - 250 °C
- * moc silnika elektrycznego 750 W (wat)
- * moc do wytwarzania pary - 400 W (wat)

Do tych pras zalicza się również ZAPRASOWYWARKA KRAWĘDZI → LW 31

ad 3 → Rys. 12-10 str. 248

Służą one do zagięcia i zaprasowywania krawędzi wykrójów odzieży (np. sznurek wykrójanych kształtek). Elementy pracujące są ogrzewane elektrycznie

do prasy doprowadzona jest para do zwilżania miejsc zaprasowywanych wykrójów.

Prasa ma napęd pneumatyczny sterowany elektrycznie.

- * temperatura prasowania do 250 °C

WYRÓŻNIA SIĘ RÓWNIEŻ INNE PRASY: LW 27

Pneumatyczne stoły prasownicze. - znane zastos. w produkcji odzieży

Rys. 12-11 str. 249. Znajdują stoły z dociskowym żelazkiem, wyposażone w napęd pneumatyczny.

Nad płaską poduszką prasowaną. O przygotowanym kształcie posiada się żelazko zamocowane przegubowo na ruchomej szynie. Szyna przesuwana jest o obrotowej głowicy.

Żelazko 1; szyna 2; głowica 3. < Docisk żelazka - pneumatyczny lub mechaniczny >

- * ciśnienie docisku do ok. 0,16 MPa (mimo Pascal) → przy docisku pneumatycznym

* temperatura izolacije - do 160°C, a skok izolacije - 0 - 12 mm.

[Faint, mostly illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. Some words like "temperatura" and "izolacija" are visible.]

MANEKINY prasowalnicze muszą do prasowania wykonywanego, odbyć się lekko, białiny i wyrobki chemiczne. ^{Na postępek mechaniczny - 1) nakładka i 2) prasowanie wstęp.} kształt manekina odpowiada formie wyrobu. W podstawie urządzenia znajduje się dopływ pary do wnętrza manekina i przenikanie pary przez powłokę do prasowanego wyrobu. Po naparowaniu następuje zamknięcie dopływu pary i otwarcie za pomocą obrotu osiowej - "dopływu" ciepłego powietrza do wnętrza manekina, → to dmuchowe tło powietrze 2 przez regulator temperatury 3.

Rys. 12-12 str. 249.

AGREGATY prasowalnicze - charakteryzują się umożliwiają zmechanizowanymi operacjami prasowania

agregat typ. Vertoman firmy Kanegieser, przeznaczony do prasowania kosul męskich

Rys. 12-13 str. 251.

Agregat ma 3 pozycje robocze z pionowo usytuowanymi płaskimi manekinami prasowalniczymi. Kształty i wymiary agregatu manekina dostosowane do prasowanych kosul. Podczas działania agregatu podstawa z manekinami obraca się zgodnie z taktem wykonywanych zabiegów. Kierunek obrotu podstawy pokazuje strzałka.

- W pozycji I następuje natłoczenie kosuli zwilżonej (własniej - autometrycznie) za pomocą spryskiwacza
- W pozycji II manekin wchodzi między dwie pionowe płyty przesuwane, które dokonują jednoczesnego prasowania przodu, tyłu, ramion kosuli.
- W pozycji III wyprasowaną kosulę zdejmują z manekina i wieszają na ramieniu urządzenia transportowego

! dostarczenie kosul do agregatu odbywa się samoczynnie. choć na zdjęciu jest inaczej.

za pomocą transportera podnieszonego, na którym są zamieszczone ramięta z kosulami przeznaczonymi do prasowania.

Ruch transportera jest zsynchronizowany z zabiegami operacji prasowania. W strefie transportera przed agregatem, znajduje się 1 specjalny obrotowy automatycznie działający spryskiwacz do nawilżania kosul przed prasowaniem.

Przeprza przekazywanie wyprasowanych kosul z agregatu do opakowania również samoczynnie za pomocą podnieszonego transportera

z ramięczkami

MASZYNY DO KLEJENIA I FORMOWANIA - PRASY ELEKTRYCZNOOPAROWE

-11-

252-253
Rysunki!!!

LUB ELEKTRYCZNE

-11a-

najczęściej z napędem pneumatycznym.
rzadziej - hydraulicznym.

→ Oprócz pras przeznaczonych do klejenia

kartonowanie znajduje również ^W nowoczesne prasy przeznaczone do jednowarstwowego sklejenia i przestrzennego (trójwymiarowego) formowania elementów ociepliz.

Rp. 12-14 nr. 252 → Maszyna pracująca przedstawiona na rysunkach 12-14 służy do mieszczopierajowego sklejenia produktów ubrań z włóknami włókiennymi, z jednoczesnym formowaniem tych produktów.

W maszynie istnieją cztery strefy pracy: 1 nakładania, 2 prasowania, 3 cięcia, 4 odbioru.

- * czas prasowania 10-45 s.
- * temperatura prasowa - 120-200 °C
- * ciśnienie powietrze - ok. 0,5 MPa (męp. pascale)
- * ciśnienie prasy - ok. 0,3 MPa

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PŁISOWANIA.

Płisowanie tkanin - formowanie fałd

- robotowanie w produkcji odzieży obrotowej i odzieży ^{niezależnej} ~~niezależnej~~.
- do płisowania tkaniny zwłokowe z włóknem syntetycznym - umożliwiają zachowanie dużej trwałości zaprasowanych fałd.

Różne płisowania tkanin: ręczne w formach
maszynowo - za pomocą specjalnych maszyn.

Przy ręcznym płisowaniu: tkaninę układają się w odpowiednio przypatowane formy papierowe. Utrwalanie utworzonych fałd następuje przez parowanie i suszenie.

Ułożenie fałd ułatwia specjalny stół (Rp. 12-15) 254 str.), umożliwiający formowanie równoległych fałd płaskich. Utrwalanie tkaniny w formie odbywa się na pięciu stojakach: me podkładce z tkaniny lżejszej 2); z użyciem sanek 3), i obciążnikami 4).

Zaplisowaną między papierowymi formami tkaninę wraz z podkładką
montuje się na rolkę 5) ze pomocą korby 6). Otrzymamy w ten sposób nową
tkaninę przeniesioną się taśmami i poddaje procesowi parowania i suszenia.

Następuje to w specjalnych parownikach - suszarkach o budowie szafkowej,
ogrzewanych elektrycznie.

jęszenie przez podkładki (zepomitted)!
Rysunki 12-15. Sztet do plisowania - budowa
+ wytycz.

+ Rys. 12-16 Schemat działania maszyny do plisowania
str. 255 "Rabo" - 64

Tkanina

Ważnięto ma technologiczną rolę plisowania, ~~tkanina~~ jest poddawana
(przez 2h parowania) tzw. dojrzewaniu w suchym pomieszczeniu w celu
utrwalenia uformowanych fałd.

Napędy maszyn odzieżowych.

Rodzaje napędu w maszynach odzieżowych

W maszynach odzieżowych stosuje się następujące rodzaje napędów:

- nożyny
- elektryczny
- pneumatyczny i hydrauliczny.

Napęd nożyny - spotykamy tylko w starszych maszynach (konstrukcjach mechanicznych)

- charakteryzują się ograniczoną wydajnością.
- użytkowanie → wysiłek fizyczny.

Napęd elektryczny - powszechne źródło maszyn i urządzeń przemysłu odzieżowego

- zastosowanie zwiększa w napędach maszyn szwalniczych i krojących, w prasach i w maszynach do warstwowania tkanin oraz w napędach urządzeń transportowych.

a) Do napędów maszyn lekkiego typu, używanych w pracowniach miewo-
-użytkowych.

stosuje się tzw. silniki silniki uniwersalne i jednofazowe silniki prądu przemiennego.

b) Maszyny przemysłowe zbudowane są napędzone trójfazowymi silnikami prądu przemiennego.

SILNIKI UNIWERSALNE małej mocy są jednofazowymi silnikami komutatoro-
-nymi

o Charakterystyce szeregowej - mogą pracować przy zasilaniu prądem stałym lub przemiennym np. 13-1, str 258

Zasadniczymi elementami silnika są:

- stojan (z elektromagnesami, które wytwarzają pole magnetyczne), składający się z połowu blach 1) i z cewki z uzwojeniem 2)
- wirnik, również składający z blach, umieszczony na wale silnika 3), z uzwojeniem 4) przez które płynie prąd.

+ Napęd elektryczny.

Zastąpienie napędu nożynowego, prądem elektrycznym w maszynach szwalniczych pozwoliło na kilkukrotne zwiększenie produkcji szycia, usprawnienie i ułatwienie obsługi maszyn oraz do znacznego ograniczenia wysiłku fizycznego.

Napęd pneumatyczny i hydrauliczny - zastosowanie w budowie maszyn prasowalniczych
rdznie w urządzeniach transportowych na stanowiskach maszyn młotkowych.

W urządzeniach napędowych pneumatycznych lub hydraulicznych powietrze lub olej doprowadzone ~~sz~~ pod ciśnieniem do cylindra roboczego powodują (powodują) przesuwanie się tłoka wraz z tłocznikiem, tłok z tłocznikiem, wykonując pracę mechaniczną wywołuje odpowiednie ruchy mechanizmów napędzanej ^a maszyny.

Napędowy układ pneumatyczny lub hydrauliczny składa się ze:

- źródła energii,
- źródła ciśnienia
- urządzeń regulacyjno-sterujących (rozdziałowych)
- odbiornika
- urządzeń pomocniczych
- czynnika roboczego.

Jako źródło energii stosuje się powszechnie silnik elektryczny. →
→ Silnik napędza → źródło ciśnienia tj. sprężarkę (w napędach pneumatycznych) lub pompę (w napędach hydraulicznych)

Urządzenia regulacyjno-sterujące, głównie w postaci różnego rodzaju zaworów, reguluje ciśnienie czynnika i kierują go w odpowiednich momentach do właściwych odbiorników. Odbiornikami są cylindry pneumatyczne lub hydrauliczne z tłokami i tłocznikami

Urządzeniami pomocniczymi są: manometry, filtry, przewody doprowadzające i odprowadzające czynnika itp.

Czynnikiem roboczym w napędach pneumatycznych jest powietrze, a w napędach hydraulicznych jest olej mineralny.

Przykład napędu pneumatycznego maszyny prasowalniczej 13-7 str. 265 + budowa.


Tablica 12-1
Zakresy temperatur żelazka e

Nr zakresu	Napis na pokrętle regulatora
1	„nylon”
2	„szt. jedwab”
3	„jedwab”
4	„wełna”
5	„bawełna”
6	„len”

Moc żelazek elektrycznych ma długość stopy – 190-260 mm, wykonana w klasie I, wytrzymała na prąd.

Stanowisko do prasowania składa się ze stołu wyłożonego z wodą do zwilżania zaprawy, ne do stołu.

Stanowisko do prasowania lub pędzelek do zwilżania pomocnicze (rys. 12-2), rozprasowywanie szwów, mi są m.in.: różnego rodzaju rękawice prasownicze.



Rys. 12-2. Przyrządy pomocnicze: a) ręczna, b) rękawica prasownicza, c) rękawica prasownicza

Rys. 12-1. Żelazko elektryczne: a) schemat żelazka
1 — podstawa żelazka, 2 — element grzejny, 3 — uchwyt, 4 — wtyczka
b) żelazko z termoregulatorem i nawilżaczem (urządzeniem do parowania i spryskiwania)
1 — płyta prasująca, 2 — obudowa, 3 — uchwyt, 4 — nasadka uchwytu, 5 — pokrętło regulatora temperatury, 6 — wskaźnik, 7 — lampka kontrolna, 8 — przycisk, 9 — pokrętło, 10 — wlew wody, 11 — wskaźnik poziomu wody, 12 — otworki w płycie prasującej, 13 — dysza

Żelazko składa się z płyty prasującej z elementem grzejnym 1, obudowy 2, wewnątrz której znajduje się zbiornik na wodę, uchwytu (rączki) 3, tylnej ścianki nasadki uchwytu 4, regulatora temperatury z pokrętłem 5, wskaźnika ustawienia regulatora 6, lampki kontrolnej 7, urządzenia do parowania lub spryskiwania z przyciskiem 8 i pokrętłem regulacyjnym 9. Wodę do zbiornika wlewa się przez wlew 10, a poziom wody wskazuje wskaźnik 11. Prasowania z parowaniem dokonuje się przy odpowiednim nastawieniu pokręteł 5 i 6. Para wydobywa się przez otworki 12 w płycie prasującej. Spryskiwanie jest możliwe przy odpowiednim nastawieniu (obróceniu) pokręta 9 i naciśnięciu przycisku 8 — spowoduje to, że strumień wody będzie rozpylany przez dyszę 13. W wielu przypadkach na pokrętle termoregulatora umieszczone są oznaczenia zakresów temperatury wraz z nazwą włókien, odpowiadające prasowaniu różnego rodzaju tkanin. Przykład zestawienia tych zakresów podano w tabl. 12-1.

Masa żelazek wynosi zwykle 1,5-3,5 kg. W szczególnych przypadkach stosuje się żelazka cięższe. Żelazka lżejsze stosuje się do prasowania bielizny i odzieży, lekkiej. Żelazka ciężkie są przeznaczone do prasowania ubiorów i okryć ciężkich (palta, płaszcze, kostiumy, ubrania).

Tablica 12-1


Zakresy temperatur żelazka elektrycznego dla różnych rodzajów tkanin

Nr zakresu	Napis na pokrętle regulatora	Orientacyjny zakres temperatury stopy żelazka w °C	Rodzaje włókien prasowanych tkanin
1	„nylon”	70÷100	nylon, stylon, polan, polana, dederon, perlon, kapron, lilion, silon
2	„szt. jedwab”	100÷125	jedwab octanowy, aceta, acetata, tohalon
3	„jedwab”	125÷150	aniłana, perlana, dralon, orlon, wolorylon
4	„wełna”	150÷180	wełna, elana, elanobawełna, torlen, tergal, terylene, trevira, lanon, lawsal
5	„bawełna”	180÷210	bawełna
6	„len”	210÷230	len

Moc żelazek elektrycznych wynosi 400-1000 W, szerokość stopy – 100-110 mm a długość stopy – 190-260 mm. Instalacja elektryczna żelazek elektrycznych jest wykonana w klasie I, wymagającej zabezpieczenia przed możliwością porażenia prądem.

Stanowisko do prasowania ręcznym żelazkiem elektrycznym składa się ze stołu wyłożonego prasownikiem, podstawki pod żelazko, zbiornika z wodą do zwilżania zaparzaczką. Podstawka i zbiornik powinny być zamocowane do stołu.

Stanowisko do prasowania powinno być wyposażone również w spryskiwacz lub pędzelek do zwilżania prasowanej odzieży oraz w różnego rodzaju przyrządy pomocnicze (rys. 12-2), ułatwiające prasowanie trudno dostępnych elementów, rozprasowywanie szwów i zakładki, prasowanie wyłożeń itp. Przyrządami takimi są m.in.: różnego rodzaju poduszki do prasowania na podstawkach i ręczne, rękawice prasownicze, prasulce, rękawniki na podstawce.




Rys. 12-2. Przyrządy pomocnicze do prasowania żelazkiem: a) poduszka na podstawce, b) poduszka ręczna, c) rękawica prasownicza, d) prasulec, e) rękawnik (na podstawce)


12.2.2. Żelazka elektryczno-parowe

Budowa żelazek elektryczno-parowych jest podobna do budowy żelazek elektrycznych. Mają one elektryczne elementy grzejne, a ponadto umożliwiają doprowadzenie pary wodnej do wnętrza żelazka. Para dociera do labiryntowego układu kanałków w stopie żelazka i tu następuje jej dodatkowe przegrzanie (osuszenie). W stopie żelazka są wykonane szczeliny (otworki), przez które para wodna przedostaje się na zewnątrz i przenika do prasowanego elementu odzieży. Dzięki naparowaniu następuje zwilżenie tkaniny umożliwiające sprawne dokonanie operacji prasowniczych. Zakres temperatury prasowania ustala się za pomocą termoregulatora.

Przykład stanowiska prasowniczego wyposażonego w żelazko elektryczno-parowe pokazano na rys. 12-3. Stół stanowiska jest wyposażony w płytę prasulcową ogrzewaną parą. Płyta jest wyłożona sukniem i obciążona białym płótnem



Rys. 12-3. Stanowisko prasownicze wyposażone w żelazko elektryczno-parowe firmy Hoffman: a) ogólny widok stanowiska, b) żelazko elektryczno-parowe



Rys. 12-4. Podwójne stanowisko prasownicze z żelazkiem elektryczno-parowym firmy Hoffman


Inianym. Z prawej strony znajduje się podstawka pod żelazko. Stanowisko jest wyposażone w urządzenie próżniowe, powodujące odsysanie – poprzez płytę prasulcową – pary wodnej z prasowanej tkaniny. Dzięki temu następuje szybkie osuszenie prasowanego elementu odzieży oraz utwalenie jego formy i gładkości powierzchni.

Włączanie ogrzewania parowego płyty stanowiska i urządzenia próżniowego odbywa się za pomocą pedałów nożnych.

Podwójne stanowisko prasownicze z dwoma żelazkami elektryczno-parowymi jest wyposażone w jeden wspólny mały kocioł parowy, ogrzewany elektrycznie, służący do wytwarzania pary (rys. 12-4). Wygląd zewnętrzny żelazka elektryczno-parowego jest podobny do zwykłych żelazek elektrycznych. Ma ono szerszą stopę, dochodzącą nawet do 200 mm. Masa żelazek elektryczno-parowych wynosi zwykle 2,5–6,5 kg, ich moc – 1000 W, a zapotrzebowanie pary – 12 kg/h. Ciśnienie doprowadzanej pary wynosi ok. 0,2 MPa.

12.2.3. Żelazka parowe

Żelazka parowe są ogrzewane parą wodną. Para doprowadzona do wnętrza żelazka ogrzewa stopę prasującą. Zasadniczymi elementami żelazka parowego (rys. 12-5) są: korpus 1, zawór 2, rękojeść 3 i dźwignia naparowywania 4. Dźwignia służy do otwierania zaworu i wypuszczania pary z komory grzejnej do komory naparowywania, skąd para przez otwory w stopie żelazka dostaje się na prasowany element. Masa żelazka wynosi 5,2 kg, ciśnienie pary grzejnej – do 0,5 MPa, a temperatura prasowania – 120-150°C.



Rys. 12-5. Żelazko parowe LY 48b konstrukcji Ośrodka Mechanizacji i Modernizacji CLPO w Łodzi
1 — korpus, 2 — zawór, 3 — rękojeść, 4 — dźwignia naparowywania

12.3. Mas

Do prasowania odzieży dzianinowej maszyna prasowa szyn zmniejsza pracochłonność i ułatwia ich wykonanie. (poduszek) prasowniczy odzieży. Rozróżnia się mechaniczne i elektryczno-

12.3.1. Pras

Działanie prasy parowej

- naparowanie prasowanego elementu
- wywołanie wysokiego ciśnienia
- wywołanie docisku i gładkości powierzchni
- odsysanie pary w c...

Prasowany element jest dociskany z góry i dostosowany do formy. Płyta górna przesuwana jest wzdłuż wodociągów parowych. Płyta górna (grzejna) jest napędzana przez pomocniczą 3 – do naparowania odzieży. Płyta dolna przesuwana jest wzdłuż kanałów 7 i 8 do przodu. Płyta przesuwna przesuwa się wzdłuż prowadnic 5 i 6. Płyta przesuwna przesuwa parę i kończy naparowanie.

Rys. 12-6. Zasada działania prasy parowej
1 — element odzieży, 2 — ruchoma płyta prasulcowa

12.3. Maszyny prasowalnicze


Do prasowania odzieży w zakładach przemysłu odzieżowego służą różnego rodzaju maszyny prasowalnicze, zwane ogólnie p r a s a m i. Stosowanie tych maszyn zmniejsza pracochłonność operacji prasowalniczych i w znacznym stopniu ułatwia ich wykonanie. Działanie pras polega na wzajemnym docisku dwóch płyt (poduszek) prasowalniczych, między którymi znajduje się prasowany element odzieży. Rozróżnia się następujące zasadnicze rodzaje pras: prasy parowe, elektryczne i elektryczno-parowe.

12.3.1. Prasy parowe

Działanie prasy parowej obejmuje:

- naparowanie prasowanej odzieży,
- wywołanie wysokiej temperatury,
- wywołanie docisku w celu nadania prasowanej odzieży odpowiedniej formy i gładkości powierzchni,
- odsysanie pary w celu osuszenia prasowanej odzieży.

Prasowany element odzieży 1 (rys. 12-6), znajdujący się na stałej płycie prasy 2, jest dociskany z góry przez ruchomą płytę prasulcową 5. Kształt obu płyt jest dostosowany do formy prasowanego elementu. Siła docisku płyty górnej jest regulowana zależnie od wymagań. Obie płyty są ogrzewane przez dopływającą przewodami parę. Płyta górna ma dwie komory parowe. Para doprowadzana do komory górnej (grzejnej) 4 służy do nagrzewania płyty, natomiast para w komorze pomocniczej 3 – do naparowywania prasowanego elementu odzieży. W celu wywołania naparowania otwiera się zawór 6 i wówczas para z komory głównej przepływa kanałami 7 i 8 do komory pomocniczej, skąd przez perforowaną powierzchnię płyty przenika do prasowanego elementu. Zamknięcie zaworu przerywa dopływ pary i kończy naparowanie.



Rys. 12-6. Zasada działania prasy parowej

1 — element odzieży, 2 — stała płyta prasy, 3 — komora pomocnicza, 4 — komora grzejna, 5 — ruchoma płyta prasulcowa, 6 — zawór, 7, 8 — kanały naprasowywania

Po naparowaniu i docisku płyty górnej następuje włączenie urządzenia odsysającego (próżniowego) w celu osuszenia prasowanego elementu oraz utrwalenia jego formy i gładkości powierzchni. Odsysanie pary odbywa się zwykle przez otworki znajdujące się w płycie dolnej. Obie płyty prasy mają postać poduszek. Są wyłożone białym sukniem i obciążone białym lnianym płótnem.

Wywoływania i zwalniania docisku płyty górnej oraz włączania i wyłączania urządzenia odsysającego dokonuje się pedałami nożnymi lub dźwigniami ręcznymi.

Obsługa prasy parowej polega na: rozłożeniu prasowanej odzieży na dolnej płycie prasy, opuszczeniu górnej płyty prasulcowej, naparowaniu, prasowaniu, odsysaniu pary z prasowanej odzieży, podniesieniu górnej płyty prasulcowej, zdjęciu wyprasowanej odzieży z prasy.

W zależności od przeznaczenia prasy parowe dzieli się na: prasy uniwersalne – do określonego zakresu robót (np. prasy ubraniowe) i prasy specjalne – do ściśle określonych operacji prasowniczych.

Prasy ubraniowe uniwersalne są wyposażone w wymienne płyty prasulcowe, dostosowane do wykonywania różnych operacji prasowniczych spotykanych w produkcji ubrań. Są to płyty do prasowania spodni, marynarek, kołnierzy, wylogów itp. (rys. 12-7).

Prasy specjalne, znajdujące zastosowanie w większej produkcji, mają formy płyt dostosowane na stałe do wykonywania określonych operacji prasowniczych.

Nowoczesne konstrukcje pras mają najczęściej napędy pneumatyczne sterowane elektrycznie, przy możliwie daleko idącej automatyzacji obsługi. Automataczne sterowanie przebiegiem operacji prasowania zaczyna się włączeniem prasy po rozłożeniu prasowanej odzieży na dolnej płycie prasulcowej i kończy samoczynnym wyłączeniem po podniesieniu górnej płyty prasulcowej.

W ten sposób cały cykl prasowania zostaje zautomatyzowany przy zapewnieniu prawidłowej kolejności wszystkich czynności i określonego czasu ich trwania. Prasy parowe znajdują szerokie zastosowanie w procesach obróbki cieplnej odzieży ciężkiej i średniej (np. w produkcji palt, płaszczy, kostiumów ubrań męskich).

Ciśnienie doprowadzanej do prasy pary wodnej wynosi $0,6 \div 0,7$ MPa, temperatura pary wynosi $160 \div 165^\circ\text{C}$. Temperatura płyt prasulcowych jest o 10°C niższa. Zależność między ciśnieniem a temperaturą pary wodnej podano w tabl. 12-2.

Tablica 12-2

Zależność między ciśnieniem i temperaturą pary wodnej

Ciśnienie pary w MPa	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50	0,60
Temperatura pary w $^\circ\text{C}$	99,1	100,8	119,6	126,9	132,9	142,9	151,1	158,1



Rys. 12-7. Prasy parowe. a) ramion marynarek

12.3.2. Pras

Budowa pras elektrycznych dotyczy jedynie sposobu budowy pras elektrycznych – są to prasy, które umożliwiają na osiągnięcie możliwości naparowania w produkcji ubrań dokonuje się za pomocą pras elektrycznych – podobnie jak i specjalne, dostosowane