


Kreskowanie przekrojów

Pola przekroju, tj. obszary, w których płaszczyzna przekroju przecina materiał, kreskuje się liniami cienkimi ciągłymi.

Linie kreskowania powinny być nachylone pod kątem 45° do:

- linii zarysu przedmiotu (rys 1),
- jego osi symetrii (rys2),
- poziomemu (rys 3).

rys. 1



rys. 2



rys. 3

