02/11/2020

Szwy [illegible]ficznie, przedstawiając warstwy materiału i sposób ich łączenia:

- miejsce nakłucia lub przejścia igły przez materiał oznacza się linią pionową
- miejsce sklejenia oznacza się kropkami
- miejsce zgrzewania oznacza się kreskami skośnymi



Rys. 6. Oznaczenia szwów: a) nitkowy, b) klejony, c) zgrzewany

Notatki: