

17. Do wykonania łąty w błotniku będą potrzebne
- bramka pomiarowa.
 - nożyce do blach lub piła nadwoziowa.
 - prasa i młotek gładzik.
 - listwa pomiarowa.
18. W przypadku uszkodzonego porażonego prądem elektrycznym w pierwszej kolejności należy
- ułożyć uszkodzonego na boku.
 - wykonać masaż serca.
 - odłączyć dopływ prądu.
 - wykonać sztuczne oddychanie.
19. W razie podejrzenia u uszkodzonego urazu kręgosłupa przed przybyciem lekarza należy
- ułożyć uszkodzonego w pozycji bocznej ustalonej.
 - położyć uszkodzonego na brzuchu.
 - unikać zmiany ułożenia uszkodzonego.
 - ułożyć uszkodzonego w pozycji półsiedzącej.
20. Do gaszenia płonącego paliwa (benzyny) należy użyć gaśnicy oznaczonej symbolami zawierającymi literę
- A.
 - B.
 - C.
 - E.