

Zadaniem szwalni jest przekształcenie wykończonych i dodatków otrzymanych z rozdzieralni w gotowe wyroby, czyli sukienki odzieżowe.

Wszelkie odzieżowe składają się z wielu czynności. Do ich wykonania potrzebne są odpowiednie warunki lokalowe tj. duże i widne sale produkcyjne z odpowiednią wentylacją, a nawet klimatyzacją.

Nydział szwalni w dużym zakresie dzieli się na oddziały i zespoły produkcyjne.

Zespoły produkcyjne wykonują określony asortyment odzieży, np. suknie, marynarki, spodnie, płaszcze.

Zespół produkcyjny składa się z kilkadziesiąt osób.

Pracę zespołu kieruje mistrz lub kierownik, który ma do pomocy kilku brygadantów. Brygadanci mają nadzór nad pracą grupy robotników. Poszczególne robotnicy pracują ~~przez~~ przy odpowiednio wyposażonych stanowiskach roboczych.

W każdym zespole niezależnie od wykonywanego asortymentu odzieży, występują następujące rodzaje stanowisk roboczych.

1. Stanowiska szyciarskie, na którym przygotowuje się wykroje i przekazuje do właściwych stanowisk roboczych lub grup obróbkowych.
2. Stanowiska pracy ręcznej - służące do szycia ręcznego, oznaczania, przecinania itp.
3. Stanowiska maszynowe - służące do wykonywania czynności (niezależnych od rodzaju i konstrukcji mody) np. szycia szwów, pikowania, fastrygowania, podszycania itp.
4. Stanowiska prasowania - ręczne lub mechaniczne do podprasowywania odzieży w toku produkcji i prasowania wyrobów gotowych.